

**Amtliche Bekanntmachung:**

## **Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen**

Die Friedhofsverwaltungen sind nach den geltenden Unfallverhütungsvorschriften dazu verpflichtet, in angemessenen Zeitabständen die Grabmale auf ihre Standfestigkeit hin zu überprüfen.

Immer wieder werden gelockerte, mangelhaft befestigte oder nicht gerade stehende Grabmale auf städtischen Friedhöfen festgestellt, die eine große Gefahr darstellen können. Eine mangelnde Standfestigkeit kann unter anderem durch Frost und sonstige Witterungseinflüsse, durch Absenkung des umliegenden Erdreichs oder durch Wurzeln entstehen und ist äußerlich häufig nicht erkennbar.

Die rechtliche Verpflichtung zur Durchführung der Grabsteinprüfung gilt auch für die Verfügungs- und Nutzungsberechtigten der Grabstätten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Grabsteine und die sonstigen Grabausstattungen immer wieder selbst auf ihre Standfestigkeit hin zu überprüfen und Mängel sofort beheben zu lassen. Die Verfügungs- und Nutzungsberechtigten haften für Schäden und Unfälle, die durch Grabmale oder einen nicht verkehrssicheren Zustand der Grabstätten entstehen.

**Die Friedhofsverwaltung der Stadt Wegberg lässt die Standfestigkeitsprüfung der Grabmale im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift ab dem 15.08.2018 durchführen.**

Die Standfestigkeitsprüfung wird nach einem festgelegten Verfahren durch ein unabhängiges Fachunternehmen, die Firma Klaus Stolzenberger aus Würzburg, mit einem eigens hierfür entwickelten Gerät vorgenommen.

Sind Grabmale nicht mehr standfest, so informiert die Friedhofsverwaltung die Grabnutzungsberechtigten, sofern ihre aktuelle Anschrift bekannt ist, schriftlich. Zusätzlich wird an den betroffenen Grabsteinen ein Aufkleber angebracht. Diese Grabmale müssen dann innerhalb einer angemessenen Frist durch einen Fachbetrieb instandgesetzt werden. Soweit dies nicht geschieht, veranlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung oder das Umlegen des Grabmals auf Kosten des Verantwortlichen.

Ist das Grabmal ganz und gar standunsicher und droht es umzustürzen, so ist Gefahr im Verzug. Das Grabmal muss dann unverzüglich neu befestigt und unmittelbar nach der Mangelfeststellung gesichert werden; die Friedhofsverwaltung kann auf Kosten des Verantwortlichen die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Umlegen von Grabmalen oder die Anbringung von Absperrungen, vornehmen.

Im Auftrag



(Schulz)

Wegberg, 26.07.2018